

電気火災予防点検6項目



テーブルタップの容量を超えて使用していないか？




電気コードが劣化している器具を使用していないか？



電気コードを束ねたまま使用していないか？



コンセントプラグにほこりが溜まっていないか？



家具の下敷き

電気コードを挟んだり、上に重い物を置いているか？



古い年式の低圧進相コンデンサを使用していないか？




低圧進相コンデンサ火災の詳細はこちら

当本部管内において、低圧進相コンデンサから出火した火災が過去に数件発生しています。1975年以前の安全装置のない製品や設置から10年以上経過したものは、火災発生の危険度が高くなります。

増えています。電気火災



令和4年住宅火災原因(全国値)



お問い合わせ

埼玉県央広域消防本部

〒365-0062 鴻巣市箕田1638番地1
消防本部予防課 電話048(597)2004